

SOGELTA, S.L.
CAMI SANT CUGAT AL PAPIOL, 193-195
08195 – MIRA-SOL; SANT CUGAT DEL VALLES

Montcada, 28 de enero de 2013

INFORME DE REVISIÓN

Muy señores nuestros:

A continuación detallamos las operaciones efectuadas el mes de enero de 2013 por nuestros operarios (O.T.443733) según el "**REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**" REAL DECRETO 1942, B.O.E. 14-12-1993, tabla II.

COMPROBACIONES EFECTUADAS:

Se realizó la revisión anual de las instalaciones contra incendio para protección de la **Llar d'avis MIRA-SOL, ubicada en SANT CUGAT DEL VALLÉS:**

- **Revisión del sistema de detección, que consta de:**
 - Una central de detección K-602, de dos zonas.
 - Trece detectores iónicos KL-500.
 - Una sirena interior.
 - Dos pulsadores de alarma DOWER.

En los sistemas de detección se incluye los siguientes trabajos:

Anualmente:

- A. Verificación integral de la instalación.
- B. Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
- C. Verificación y reparación de los puntos de roscado y de soldadura.
- D. Limpieza y reglaje de los contactos de relés.
- E. Regulación de tensiones e intensidades eléctricas.

- F. Verificación y mantenimiento de los dispositivos de transmisión de alarma de incendios.
- G. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico


Una vez efectuada la revisión de las instalaciones existentes, pasamos a informarles de las anomalías detectadas por nuestros operarios.

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE DETECCIÓN:

_ El sistema de detección, se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente

Chubb Parsi,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.